

建物巡回報告書

巡回日
平成 ○ 年 ○ 月 ○ 日 (○) 時間 (:)

作成日 2016年3月23日

物件住所: 東京都

リフォームの三幸株式会社

(TEL) 03-5452-0221 (FAX) 03-5452-0778

物件名: ○○○○

拝啓、時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素より格別のお引き立てを厚く御礼申し上げます。さて、下記の通り建物保守目視点検を行いましたのでご報告申し上げます。

| | | |
|--|--|-----|
| | | 巡回者 |
| | | XXX |

| 点検項目 | 改善不要 | 改善必要 | 改善完了 | 点検内容 | 備考 |
|---------------|------|------|------|----------|----|
| 建物名掲示板 | ○ | | | | |
| 門扉・鉄柵等 | ○ | | | | |
| 外壁(窓ガラス・雨どい等) | ○ | | | | |
| 床面 | | | ○ | 掃き掃除完了 | |
| 階段 | | | ○ | 掃き掃除完了 | |
| 共用灯 | ○ | | | | |
| 自転車置場 | ○ | | | | |
| 残置物・ゴミ等 | ○ | | | | |
| 除草 | ○ | | | | |
| 電気・ガス・水道メーター | ○ | | | | |
| 分電盤・MDF盤等 | ○ | | | | |
| 火災報知器 | ○ | | | | |
| 消火器 | ○ | | | 2012 x 2 | |
| その他 | | | | | |